



Fotografi



Sted	Crew Pantry Dekk 2 PB 604
Utstyr	Micro ovn
Status	
Dato	5/23/00
Tid	11:42:42 AM

Termogram



Temp. i feilsted	62 °C
Normal drift temp	32 °C
Overtemperatur	29 °C
Last i feilsted	
Merkelast	
Feilkategori	A

Anbefalt tiltak


Ettetrekke forbindelse på sikringsselement.

Rep.kommentar

Dato for utbedring: _____ Sign.: _____



Kommentar: _____

Fotografi



Sted	Controllrom Felt 11
Utstyr	D.P.LB 403 Supply 2 Eng.Room Fan
Status	
Dato	5/23/00
Tid	5:30:57 PM

Termogram



Temp. i feilsted	94 °C
Normal drift temp	39 °C
Overtemperatur	56 °C
Last i feilsted	
Merkelast	
Feilkategori	A

Anbefalt tiltak

Trekke til forbindelse på sikringsselement.

Rep.kommentar

Dato for utbedring: _____ Sign.: _____

Kommentar: _____