



**Fotografi**



Sted	Hovedmotor rom
Utstyr	Hovedmotor S.B.
Status	Eksosrør etter turbin
Dato	5/23/00
Tid	7:35:44 PM

**Termogram**



Temp. i feilsted	281 °C
	202 °C
<b>Overtemperatur</b>	<b>79 °C</b>

**Kommentar**


Etterisoleres.  
Temp. stiger ved høyere belastning.

**Rep.kommentar**

Dato for utbedring: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_


Kommentar: \_\_\_\_\_

**Fotografi**



Sted	Hovedmotor rom
Utstyr	Hovedmotor S.B.
Status	Eksosrør etter turbin
Dato	5/23/00
Tid	7:36:58 PM

**Termogram**



Temp. i feilsted	*340 °C
	202 °C
<b>Overtemperatur</b>	<b>*137 °C</b>

**Kommentar**

Etterisoleres.  
Temp. stiger ved høyere belastning.

**Rep.kommentar**

Dato for utbedring: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

Kommentar: \_\_\_\_\_