




**Fotografi**



Sted	Vaskerom
Utstyr	Skjøtekontakt
Status	
Dato	6/9/00
Tid	11:04:29 AM

**Termogram**



Temp. i feilsted	31 °C
Normal drift temp	20 °C
<b>Overtemperatur</b>	<b>11 °C</b>
Last i feilsted	
Merkelast	
<b>Feilkategori</b>	<b>A</b>

**Anbefalt tiltak**

Skjøteledning skiftes ut, pga lavt tverrsnitt.  
 Temperatur på ledning vil stige ved økt belastning.  
 Belastning på skjøtekontakten redusert ved at tilkopleet varmtvannsbereder ble flyttet til annen kontakt.

**Rep.kommentar**

Dato for utbedring: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_  
 Kommentar: \_\_\_\_\_