




Fotografi



| | |
|--------|-------------------|
| Sted | Hjelpemotor rom |
| Utstyr | Hjelpemotor nr. 1 |
| Status | Eksosrør |
| Dato | 6/3/00 |
| Tid | 10:37:38 AM |

Termogram



| | |
|-----------------------|---------------|
| Temp. i feilsted | 185 °C |
| Temp. | 68 °C |
| Overtemperatur | 117 °C |

Kommentar

Termografi etter isolering.

Rep.kommentar

Dato for utbedring: _____ Sign.: _____

Kommentar: _____